




3 AC 400 V и 460 V, 30 A

DA21-5190a








Рис. 8/6

1) Следует обеспечить минимальное пространство для циркуляции воздуха, для подвода достаточного количества воздуха