

Монтаж



1
Удаление оболочки кабеля FC с помощью специального инструмента для быстрого удаления изоляции.



2
Продевание кабеля через завинчивающийся колпачок и уплотнительную втулку, установка шайбы на экран кабеля и направляющей конструкции на его жилы.



3
Ввод разделанного кабеля в корпус разветвителя SplitConnect и его фиксация в этом положении завинчивающимся колпачком уплотнительной втулки



4
Установка головки с ножевыми контактами.



5
По мере завинчивания головки ножевые контакты пререзают изоляцию жил кабеля и образуют электрические соединения.



6
Готовое соединение SplitConnect.